

**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

Construcción de drenaje sanitario y agua potable en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Pedro Moreno y calle Cuauhtémoc

<b>ESTADO (2 dígitos)</b>	14	<b>FECHA DE VERIFICACIÓN</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>MUNICIPIO (3 dígitos)</b>	101		21	1	2019
<b>NOMBRE DE LA LOCALIDAD</b>	Tonalá	<b>DIRECTA</b>	<b>FONDO</b>		
<b>CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)</b>	141010001	<input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF		
<b>NO. AGEB (13 dígitos)</b>	1410100011770	<b>COMPLEMENTARIA</b>	FISE		

<b>CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)</b>		<b>INICIO EN PROCESO</b>	14 de mayo de 2018	<b>FECHA</b>
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMINADA</b>	11 de junio de 2018	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA				
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD				
REZAGO EDUCATIVO				
CARENCIA ALIMENTARIA				
NO APLICA				

<b>ZONA (FOCALIZACIÓN)</b>	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	<input checked="" type="checkbox"/>
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	

<b>SISTEMA MIDS</b>	<b>SISTEMA SFU</b>
FOLIO	FOLIO
79041	JAL18160201099839

<b>NO. DE ACCIONES</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
	m	112

TIPO DE OBRA (RUBRO)		COSTO DEL PROYECTO	
<b>TECHO</b>	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>FUENTE ESTATAL</b>	<b>FUENTE MUNICIPAL</b>
<b>MURO</b>	<b>DRENAJE</b>	\$	\$
<b>PISO</b>	RED AGUA POTABLE		
<b>SANITARIO</b>	CÁRCAMO		
<b>CUARTO</b>	PLANTA TRATAMIENTO		
<b>CISTERNA</b>	POZO		
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>	ALCANTARILLADO		
	LÍNEA CONDUCCIÓN		
<b>OTROS</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>	<b>OTROS</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
	CAMINO / CARRETERA	\$	\$
	COMEDOR COMUNITARIO		
	ALUMBRADO PÚBLICO		
	CALLE		
	GUARNICIÓN Y BANQUETA		
	PAVIMENTACIÓN		
	SEÑALÉTICA		
	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO		
	AULA, COMEDOR, SANITARIO		

<b>APORTACIÓN FISMDF O FISE</b>	<b>OTRA FUENTE FEDERAL</b>	<b>FUENTE ESTATAL</b>	<b>FUENTE MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
\$ 327,472.52	\$	\$	\$	\$	\$ 327,472.52

**FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA**






<input checked="" type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

<input type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?  
 ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA?  
 ¿A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?  
 ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://goo.gl/maps/YcN7uPTsYLcZ>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

A cinco cuadras hacia el este de la plaza principal, por Pedro Moreno

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE: JESUS ISRAEL GARCIA GALINDO, DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS DE TONALÁ, JALISCO  
 FIRMA: