

**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Zaragoza entre calle 3 de Mayo y Privada Coyula, en Privada Coyula entre segunda Privada 03 de Mayo y Morelos, y en calle Morelos entre calle 3 de Mayo y Privada Coyula

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	101		21	1	2019
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	Tonalá				FONDO
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	141010009	DIRECTA		FISMDF	x
NO. AGEB (13 dígitos)	1410100091450	COMPLEMENTARIA	TIPO DE OBRA	FISE	

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		INICIO EN PROCESO	30 de abril de 2018	FECHA
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	x	TERMINADA	24 de mayo de 2018	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA				
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD				
REZAGO EDUCATIVO				
CARENCIA ALIMENTARIA				
NO APLICA				


<b>ZONA (FOCALIZACIÓN)</b>	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)

<b>NO. DE ACCIONES</b>	
UNIDAD	m
CANTIDAD	307.1

<b>SISTEMA MIDS</b>	FOLIO	SISTEMA SFU
62476		FOLIO
		JAL18180201099863

TIPO DE OBRA (RUBRO)		COSTO DEL PROYECTO	
TECHO		OTRA FUENTE FEDERAL	\$
MURO		FUENTE ESTATAL	\$
PISO		FUENTE MUNICIPAL	\$
SANITARIO		OTROS	\$
CUARTO			
CISTERNA			
ELECTRIFICACIÓN			
VIVIENDA			
DRENAJE			
RED AGUA POTABLE			
CÁRCAMO			
PLANTA TRATAMIENTO			
POZO			
ALCANTARILLADO			
LÍNEA CONDUCCIÓN			
AGUA Y SANEAMIENTO			
CAMINO / CARRETERA			
COMEDOR COMUNITARIO			
ALUMBRADO PÚBLICO			
CALLE			
GUARNICIÓN Y BANQUETA			
PAVIMENTACIÓN			
SEÑALÉTICA			
URBANIZACIÓN			
HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO			
AULA, COMEDOR, SANITARIO			
OTROS			
APORTACIÓN FISMDF O FISE			
602,203.01			
APORTACIÓN FISMDF O FISE			
602,203.01			
COSTO TOTAL			602,203.01

**FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA**





**SEDESOL**  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

<input checked="" type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	NO

<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	SÍ

<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?
¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA?
A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGUN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?
¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://goo.gl/maps/S1V41gmrm7n>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

A cinco cuafas de la plaza principal de Coyula

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE: JESUS ISRAEL GARCIA GALINDO, DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS DE TONALÁ, JALISCO

FIRMA: